



Cricova

Podet tobular $\varnothing 1.50m$
Km 96+949

Măsuri contra alunecărilor de teren (zid de sprijin)

cimitir
"Doina"

98

Măsuri contra alunecărilor de teren (zid de sprijin)

Măsuri contra alunecărilor de teren (stabilizarea taluzului)

97

Intersecția
"Calea leșilor"